


Accessoires

■ SFE50 Guide de câble pour mise à la terre



Application
Guide de câble pour mise à la terre sans profil avec perche télescopique de mise à terre polygonale type PES 1350.

Description
Peut être fixé comme accessoire en haut du tuyau polygonal.

Matériel
Al, acier inoxydable

Réf. article									Kg
649.001.143									0.385

Caractéristiques techniques: **Guide de câble pour mise à la terre SFE50**

	649.001.143
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85359000
pays d'origine	CH
Spécifications logistiques	
Kilo / pièce	0.385 kg

