


Accessori

■ **SFE50** Guida della fune per la messa a terra



Applicazione
Guida della fune per la messa a terra senza profilo con asta telescopica di messa a terra poligonale tipo PES1350.

Caratteristiche
Può essere fissato come accessorio sul tubo poligonale più alto.

Materiale
Al, acciaio inossidabile

Rif. Articolo									Kg
649.001.143									0.385

Specifiche tecnici: Guida della fune per la messa a terra SFE50

	649.001.143
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	85359000
paese di origine	CH
Specificazione logistica	
Chilo / pezzo	0.385 kg

